TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via Adua, 22 - 21045 Gazzada Schianno (VA) - Italy
Tel. +39 0332 14398 00
Fax +39 0332 14398 37
info@tech-masters.it
www.tech-masters.it

PTSR

PAINT TECH SPOT REPAIR

DILUENTE PER UNA SFUMATURA PERFETTA SU AREE TRATTATE CON TRASPARENTE

- Paint Tech Spot Repair ingloba perfettamente la vecchia vernice trasparente con la nuova.
- Perfetto dopo aver applicato la vernice trasparente.
- Veloce e semplice per risultati professionali.
- Facilita la lucidatura.



Informazioni Generali

PAINT TECH SPOT REPAIR è perfetto da utilizzare su aree trattate con trasparente ancora fresco.
Grazie alla perfetta miscelazione e alla qualità dei diluenti contenuti, PAINT TECH SPOT REPAIR consente alla vernice vecchia di inglobarsi con la nuova.
Rende più facile la pulizia e la lucidatura.
È un prodotto essenziale per risparmiare tempo e ottenere buoni risultati e sfumature perfette.

Informazioni Tecniche

Formato: Aerosol
Aspetto: Trasparente
Base: miscela di solventi
Odore: simile a quello di un solvente
Solventi organici: 100%
Densità (20 °C): 0,75 g/cm³
COV UE: 751,4 g/l

Infiammabilità: Estremamente infiammabile
Limite inferiore di esplosività: 3,3% vol
Limite superiore di esplosività: 26,2% vol
MHD: 48M
Prima dell'uso, agitare l'aerosol
Temperatura di lavorazione ottimale: da 15 a 25 °C
Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore della vernice applicata.

Applicazioni ed Uso

- APPLICAZIONE:
  Riparazioni su superfici verniciate trattate con un trasparente.
  Per uniformare la vernice vecchia con la nuova
  Da applicare bagnato su bagnato.
- USO:
  Dopo le riparazioni con gli stucchi (PUTTY HD, FILL TECH HD, FILL TECH LIGHT)
  Pulire la superficie da polvere, grasso, sporco, olio e altre sostanze.
- Carteggiare la superficie di confine tra il nuovo e il vecchio trasparente con un disco abrasivo a grana 2000.
  Applicare la base opaca/vernice del colore dell'auto sulla parte trattata con il primer.
  Applicare il trasparente sulla parte riparata e sul vecchio trasparente da uniformare.
  Applicare PAINT TECH SPOT REPAIR sulla zona di confine tra i due trasparenti per uniformare la giunzione mentre il trasparente è ancora fresco.
  Applicare strati aggiuntivi sulle zone di transizione, se necessario, per ottenere una copertura uniforme. Dopo che il trasparente si è completamente indurito, trattare la zona con la pasta di lucidatura per ottenere una finitura perfettamente pulita e liscia.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T120288	Paint Tech Spot Repair 400ml	400ml	vedi stampa + 48 mesi	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE








Attenzione

All information and illustrations are provided to the best of our knowledge and belief. It is the responsibility of the consumer to determine the suitability of each product for its particular application. We give no guarantee with regard to the completeness or accuracy of the information and disclaim any liability for the use of the product. Liability is limited to the use specified in the standard conditions of sale for this product. In no event shall we be liable for any damages or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the product.