TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

SFN

SPATT FREE N

NEHORĽAVÝ ZABRAŇUJE PRILEPOVANIU ZVAROVÝCH ROZSTREKOV

- Pre aplikácie, kde nie sú povolené horľavé aerosóly, napr. pri zváraní dutých dielov alebo v stiesnených priestoroch, kde by sa nemali vznietiť horľavé hnacie plyny alebo rozpúšťadlá.
- Zaisťuje vynikajúcu ochranu okolitých povrchov počas zváracieho procesu.
- Vhodný pre všetky druhy zvárania, ako napr. kyslíkovo-plynové (plynové), elektrické oblúkové, MIG/MAG, WIG, TIG a UP zváranie atď.
- Zabraňuje prilepovaniu zvarových rozstrekov na základnom materiáli.
- Na vodnej báze.
- Nehorľavý.
- Bez klasifikácie toxicity.
- Bez obsahu silikónu.
- Nevyparuje sa z obrobku.
- Bezpečný pre zvárača a životné prostredie.
- Zjednodušuje údržbu a čistenie zváracieho horáka MIG/MAG s cieľom predĺžiť jeho životnosť (zvarový drôt sa nelepí).
- Dá sa ľahko premaľovať.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SPATT FREE N je prostriedok proti priľnavosti na vodnej báze. Veľmi účinne zabraňuje prilepovaniu zvarových rozstrekov na základnom materiáli. Pred zváraním sa dá ľahko naniesť priamo na zváračský horák MIG/MAG, čím sa zabráni prilepeniu zváracieho drôtu k horáku. Je určený najmä pre aplikácie, kde nie sú povolené horľavé aerosóly, napr. pri zváraní dutých dielov alebo v úzkych priestoroch, kde by sa nemali vznietiť horľavé hnacie plyny alebo rozpúšťadlá.
SPATT FREE N neobsahuje silikón, je nehorľavý a biologicky odbúrateľný. Vďaka optimalizovanému zloženiu ponúka vysokú kryciu schopnosť a je veľmi úsporný pri používaní.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: aerosól
Farba: ružová
Vôňa: charakteristická
Bod varu: 100 °C
Bod vzplanutia: > 100 °C
Teplota samovznietenia: 400 °C
Dolná medza výbušnosti: 0,9 obj. %
Horná medza výbušnosti: 5,9 obj. %
Tlak pár (pri 20 °C): 83 000 hPa
Hustota (pri 20 °C): 1,013 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nemiešateľný
Dynamická viskozita (pri 20 °C): 0,952 mPas

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Prípravok SPATT FREE N používajte pri izbovej teplote a pred použitím ho dobre pretrepte.
- Pred začatím zvárania naneste na okolitý povrch tenkú vrstvu rozprašovaním zo vzdialenosti približne 20–30 cm.
- Vhodný pre všetky druhy zvárania, ako je zváranie kyslíkovo-plynové (plynové), elektrickým oblúkom, MIG/MAG, WIG, TIG a UP atď. Možno ho používať v akomkoľvek priemysle, pri kovových a oceľových konštrukciách, v karosárňach atď.
- Pri nanesení na zvárací horák MIG/MAG zabraňuje prilepeniu zváracieho drôtu k horáku.
- V prípade nadmerného nastriekania môže byť po zváraní a pred následnou úpravou potrebné čistenie čistiacim alebo odmasťovacím prostriedkom. Použite prostriedky „SAFE CLEAN“ a „BIO CLEAN“.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T371001	Spatt Free N 500ml	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV







UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.