

SFN

NEHORĽAVÝ ZABRAŇUJE PRILEPOVANIU ZVAROVÝCH ROZSTREKOV

- Pre aplikácie, kde nie sú povolené horľavé aerosóly, napr. pri zvaraní dutých dielov alebo v stiesnených priestoroch, kde by sa nemali vznietiť horľavé hnacie plyny alebo rozpúšťadlá.
- Zaisťuje vynikajúcu ochranu okolitých povrchov počas zvaracieho procesu.
- Vhodný pre všetky druhy zvarovania, ako napr. kyslíkovo-plynové (plynové), elektrické oblúkové, MIG/MAG, WIG, TIG a UP zvarovanie atď.
- Zabráňuje prilepovaniu zvarových rozstrekov na základnom materiáli.
- Na vodnej báze.
- Nehorľavý.
- Bez klasifikácie toxicity.
- Bez obsahu silikónu.
- Nevyparuje sa z obrobku.
- Bezpečný pre zvárača a životné prostredie.
- Zjednodušuje údržbu a čistenie zvaracieho horáka MIG/MAG s cieľom predĺžiť jeho životnosť (zvarový drôt sa nelepí).
- Dá sa ľahko premaľovať.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

SPATT FREE N

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SPATT FREE N je prostriedok proti priľnavosti na vodnej báze. Veľmi účinne zabráňuje prilepovaniu zvarových rozstrekov na základnom materiáli. Pred zvaraním sa dá ľahko naniesť priamo na zväračský horák MIG/MAG, čím sa zabráni prilepeniu zvaracieho drôtu k horáku. Je určený najmä pre aplikácie, kde nie sú povolené

horľavé aerosóly, napr. pri zvaraní dutých dielov alebo v úzkych priestoroch, kde by sa nemali vznietiť horľavé hnacie plyny alebo rozpúšťadlá.

SPATT FREE N neobsahuje silikón, je nehorľavý a biologicky odbúrateľný. Vďaka optimalizovanému zloženiu ponúka vysokú kryciu schopnosť a je veľmi úsporný pri používaní.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: aerosól

Farba: ružová

Vôňa: charakteristická

Bod varu: 100 °C

Bod vzplanutia: > 100 °C

Teplota samovznietenia: 400 °C

Dolná medza výbušnosti: 0,9 obj. %

Horná medza výbušnosti: 5,9 obj. %

Tlak pár (pri 20 °C): 83 000 hPa

Hustota (pri 20 °C): 1,013 g/cm³

Rozpustnosť vo vode: nemišateľný

Dynamická viskozita (pri 20 °C): 0,952 mPas

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Prípravok SPATT FREE N používajte pri izbovej teplote a pred použitím ho dobre pretrepte.
- Pred začatím zvarovania naneste na okolitý povrch tenkú vrstvu rozprašovaním zo vzdialenosti približne 20-30 cm.
- Vhodný pre všetky druhy zvarovania, ako je zvarovanie kyslíkovo-plynové (plynové), elektrickým oblúkom, MIG/MAG, WIG, TIG a UP atď. Možno ho používať v akomkoľvek priemysle, pri kovových a oceľových konštrukciách, v karosárňach atď.

- Pri nanosení na zväračský horák MIG/MAG zabráňuje prilepeniu zvaracieho drôtu k horáku.
- V prípade nadmerného nastriekania môže byť po zvaraní a pred následnou úpravou potrebné čistenie čistiacim alebo odmasťovacím prostriedkom. Použite prostriedky „SAFE CLEAN“ a „BIO CLEAN“.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T371001	Spatt Free N 500ml	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV

