

HSP

GEL UNIC DE PROTECȚIE CONTRA CĂLDURII

- Protejează contra efectelor căldurii.
- Reduce riscul de incendiu al majorității tipurilor de suprafețe.
- Formulă gel unică, ușor de folosit.
- Transparent, nu lasă reziduuri, ușor de curățat.
- Se evaporă în 24 - 48 ore.
- Nu este toxic, inofensiv pentru piele, fără miros.



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania este responsabilă pentru complitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de companie se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

HEAT STOP

Informații generale

HEAT STOP protejează suprafețele și componentele contra efectelor căldurii în timpul operațiilor de sudare, cositorire și topire. Protejează suprafețele vopsite și lăcuite contra decolorării în urma folosirii arzătoarelor pe gaz.

Formalua specială gel se fixează pe orice suprafață fără să picure sau să curgă.

HEAT STOP reduce deformările suprafețelor și a materialelor de tipul plastice, din cauciuc, a sigilanților și garniturilor.

Informații tehnice

Aspect: gelatinos
Culoare: transparentă
Punct de îngheț: 0° C
Punct de fierbere: 100° C
Densitatea vaporilor: < 1 (Aer = 1)
Valoare pH: 6-8

Durata de evaporare: 24 - 48 ore
Solubilitate: apă rece și caldă
Durată de valabilitate: 12 luni. A SE FERİ DE ÎNGHEȚ!
Măsuri de siguranță: consultați Fișa de Securitate.

Aplicații și utilizare

- HEAT STOP previne efectele negative ale căldurii din timpul sudării, cositoririi și a lipirilor în diferite sectoare cum ar fi: instalații, conducte, supape de conexiune, lucrări de gips carton, amenajări interioare, construcții din sticlă și metal, tinichigerie, rosturi de dilatare, sisteme termostactice și supape, aer condiționat, sisteme de încălzire și răcire, sisteme medicale, mentenanță clădiri, diferite operațiuni de întreținere și reparații.

- Utilizare: Agitați bine! Curățați suprafața de protejat. Aplicați un strat de 5 - 10 mm de Heat Stop și începeți lucrul. Îndepărtați gelul cât se poate de bine și lăsați ca reziduurile să se evapore.

PRECAUȚII: A SE FERİ DE ÎNGHEȚ!

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T170002	Heat Stop	1l	TRATAMENTUL ȘI PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR

